


Крепление полусобранных маршей (Установка)

(левая Г-образная лестница)




1.

1.3. Закрепить поворотный марш на требуемой высоте с учетом требований крепления к стенам


1.1. для проверки высоты –придвинуть первый марш см. пункт 5

1.2. При необходимости установить временную опору на пол

2.




2.3. Закрепить к повороту первый марш в полусобранном состоянии



2.1. стянуть тетивы между собой

2.2. Засверлить поворотную тетиву по косой диаметром 6мм. засверлить выходную тетиву диаметром 3мм. стянуть винтом М6х120мм.




3.

3.1. Поднять и завести "в замок" марш и поворот (для этого потребуется 3-4 человека) по необходимости ослабить крепления к стенам.

4.3. Стянуть подступенок марша со ступенью поворота. Стянуть тетиву и ступень винтами М6х100мм.

4.




4.1. Установить выходной марш

4.2. Стянуть тетивы между собой

установка первого марша может быть произведена до установки выходного марша.

5.




5.3. Насверлить столбы диаметрами пером 12мм. и сверлом 7мм.
Стянуть столбы и тетивы винтами М6х120мм.

5.2. Притянуть подступенок к ступени винтами М3,5х60

5.1. Придвинуть и установить первый марш
по аналогии с установкой выходного марша

6.



6.1. Прикрутить собранные секции ограждения к тетивам
винтами М3,5х60

6.2. Стянуть поручень и столбы
винтами М6х100

6.3. убрать подпорку